

Sisällys

Saapuminen	1
Sisäänkäynti	1
Sisätilat.....	1
Uloskäynti.....	2
Kuvat.....	2

Sukellusvene Vesikon esteettömyystiedot

Saapuminen

Vesikko sijaitsee Suomenlinnassa Susisaaren itärannalla. Vesikolle pääsee ylittämällä Susisaaren sillan ja seuraamalla rannan viereistä tietä noin 350 metriä.

Vesikko kuuluu Sotamuseon näyttelyyn ja sinne pääsee sisälle samalla lipulla. Sotamuseoon on vammaisen henkilön avustajalla vapaa pääsy vammaisen henkilön seurassa.

Sisäänkäynti

Vesikkoon ei ole esteetöntä sisäänkäyntiä. Vesikon sisäänkäynti ei ole katutasossa eikä sisäänkäynnille ole luiska- tai hissiyhteyttä. Sisään kuljetaan puupäälysteisiä metalliportaita pitkin (Kuva 1). Portaiden molemmilla puolilla on käsijohteet. Porrasaskelmien etureunoissa ei ole kontrastiraitoja.

Sisäänkäynnin oviaukolla on korkea kynnys, joka aiheuttaa kompastumisvaaran. Sisäänkäynnin oviaukolta johtaa lyhyt käytävä sukellusveneeseen sisälle. Käytävällä on kynnys ja kaksi porrasaskelmaa. Askelmien yhteydessä ei ole käsijohteita. Lisäksi käytävän katossa on poikittaispalkki noin 180 cm korkeudessa, joka aiheuttaa törmäämisvaaran (Kuva 2). Sukellusveneeseen sisävalaistus on hämärä, joten erityisesti päiväsaikaan ulko- ja sisävalon ero voi olla suuri.

Sisätilat

Sukellusveneeseen käytävä on itsessään museonäyttely, jonka varrella on näyttelyopasteita (Kuva 3). Sukellusveneeseen kapealla käytävällä ei ole tilaa kulkea renkaallisen apuvälineen kanssa. Näkemisympäristön kannalta on huomioitava, että kaikkia katossa kiinni olevia esteitä ei pysty

havaitsemaan valkoisella kepillä. Käytävän väliovissa on korkeat kynnykset ja matalat oviaukot, jotka aiheuttavat kompastumisvaaran ja törmäämisvaaran (Kuva 4). Näyttelyn valaistus on hämärä ja näyttelyopasteiden tekstin koko on pieni.

Uloskäynti

Sukellusveneeseen näyttelykäytävältä johtaa lyhyt käytävä uloskäynnille. Käytävällä on porrasaskelma alaspäin. Askelman yhteydessä ei ole käsijohdetta. Lisäksi käytävän katossa on poikittaispalkki noin 180 cm korkeudessa, joka aiheuttaa törmäämisvaaran (Kuva 5). Uloskäynnillä on häikäisyvaara erityisesti päiväsaikaan sukellusveneeseen sisäisen hämärän valaistuksen vuoksi.

Vesikosta ei ole esteetöntä uloskäyntiä. Vesikon uloskäynti ei ole katutasossa eikä uloskäynniltä ole luiska- tai hissiyhteyttä. Ulos kuljetaan puupäälysteisiä metalliportaita pitkin. Portaiden molemmilla puolilla on käsijohteet. Porrasaskelmien etureunoissa ei ole kontrastiraitoja (Kuva 6).

Esteettömät wc:t

Vesikon välittömässä läheisyydessä ei ole esteetöntä wc:tä.

Kuvat



Kuva 1: Vesikon sisäänkäynti talvella



Kuva 2: Vesikon sisäänkäynti sisäpuolelta



Kuva 3: Näyttelyopaste Vesikon sisäpuolella (lähes kuvan keskellä)



Kuva 4: Sisäpuolen oviaukot muodostavat törmäys- ja kompastumisvaaran



Kuva 5: Vesikon uloskäynnillä on poikittaispalkki 180 cm korkeudessa, joka aiheuttaa törmäysvaaran



Kuva 6: Vesikon uloskäynnin portaat ylhäältä